









N°	Date	Poste/situation	Photo 1	Description/contraintes/astreintes	Propositions d'amélioration
1	13/10/2016	Couloir , Salle à manger , chambre		reprise d'appui sur les adaptables, chariots roulants non freinés ou sans freins	Adaptables sans roulettes , adaptables équipés de freins, ou tablette pour petit déjeuner par emboîtement sur barrières, chariots roulants équipés de freins : Dotation par remplacement de l'existant et Achat pour substitution par roues à frein. Dans les espaces communs , rangement après utilisation hors des axes de circulation. Reflexion pour augmenter espaces de rangement. .Vigilance de chaque salarié-e pour rangement après utilisation
2	13/10/2016	Extracteur O2 bruyant à placer hors chambre		Tubulures qui traînent au sol , sur de grandes longueurs	Choisir la location de modèles silencieux. Chercher sur catalogue référence de tubulures de longueur ajustée.
3	13/10/2016	Couloir , Salle à manger , chambre		Lève-personne, verticalisateur, Déambulateurs Fauteuils roulants, chariots en tous genres non freinés	Mise systématique des freins au fauteuil roulants et déambulateurs à l'arrêt . Rangement pour ne pas encombrer l'espace et respecter la continuité des circuits de marche (accès aux barres d'appui murales). Communication spécifique sur ce point par tout moyen (: intranet), à l'initiative de la personne-référente (Audrey)
4	13/10/2016	Couloir		Supports d'extincteur insuffisamment stables. Extincteur non protégé. Risques de chutes par prise d'appui , chute aggravée par la chute de l'extincteur avec le résident	Fixation basse complète. Dotation de coffret de protection agréé
5	13/10/2016	Couloir		Sol glissant non identifié par panneauaux aux extrémités de la zone	Dotation de 2 panneauaux "sol glissant par étage"
6	13/10/2016	Couloir		Personne chaussée de chaussons 'talons écrasés': chute, blessure par la fermeture à glissière sous le pied	Si chaussage seul-e difficile: aide au chaussage à prévoir dans le projet de soins individuels. Intervention du référent-e famille , au cas par cas .
7	#####	Tous services		Chaussons non fermés	Rédéfinir le chaussage complet. Vérification du chaussage pour tous les résidents.Intervention du référent-e famille , au cas par cas .

N°	Date	Poste/situation	Photo 1	Description/contraintes/astreintes	Propositions d'amélioration
8	13/10/2016	Couloir		Objet au sol , qui pourrait entraver la déambulation	Retirer l'objet de la circulation
9	13/10/2016	Douche commune		Risques de chute par défaut d'appui à l'entrée de la douche	Sécuriser par la mise en place de barres d'appui supplémentaires
10	13/10/2016	Hall d'entrée		Néon à remplacer car mauvais éclairage. Rideaux épais , sombres, occultant la lumière .	Remplacer le néon. Ouvrir rideaux au gré de la saisonnalité . Mise en place de rideaux plus clairs . Solution d'occultation pour la nuit
11	13/10/2016	Escaliers		Personnes qui déambulant la nuit et peuvent tomber sans avoir l'information de leur sortie de chambre	Occulter des portes par rideaux dans les chambres Mettre en place une alarme d'information sonore à l'intention des personnels de nuit dès qu'une personne franchit la porte
12	13/10/2016	Couloirs des chambres , jour et nuit		Minuterie des lumières : personne pouvant se retrouver dans le noir à tout moment	Désactiver " minuterie. Installer interrupteurs , voire détecteurs de présence
13	#####	Restaurant		Manque d'appui pour les transferts	Changer les chaises concernées
14	#####	Chambre des résidents		Chambres exigues , porte de salle de bains " à l'envers"	Enlever les portes de salles de bains et mettre rideaux , porte à galandage ou accordéons , ou autre solution , en accord avec la commission sécurité
15	13/10/2016	RDC hall et Devant la télé en salle à manger		Table instable occasionnant risques de chute	Les retirer.
16	#####	Couloir en face chambre 215		Revêtement dégradé , liaison entre 2 plaques de lino	Rénovation
17	#####	Bilan d'entrée			Bilan : TUG , Appui unipodal, Double tâche, vitesse de marche , réalisé systématiquement par :

N°	Date	Poste/situation	Photo 1	Description/contraintes/astreintes	Propositions d'amélioration
18	13/10/2016	Extérieur		Dénivelée dans l'espace extérieur du PASA	Circonscrire le périmètre sécurisé
20	13/10/2016	Transmissions écrites d'identification à risques ou d'aggravation des facteurs de risques des personnes		Risques que les contre-équipes et que les intervenants extérieurs ne soient pas informés	Procédures de transmissions écrites obligatoires. Procédure de lecture des transmissions écrites obligatoires
21	13/10/2016	Couloir , Salle à manger , chambre		reprise d'appui sur les adaptables, chariots roulants non freinés ou sans freins	Adaptables sans roulettes , adaptables équipés de freins, ou tablette pour petit déjeuner par emboîtement sur barrières, chariots roulants équipés de freins : Dotation par remplacement de l'existant et Achat pour substitution par roues à frein. Dans les espaces communs , rangement après utilisation hors des axes de circulation. Reflexion pour augmenter espaces de rangement. .Vigilance de chaque salarié-e pour rangement après utilisation
22	13/10/2016	Couloir , Salle à manger , chambre		Lève-personne, verticalisateur, Déambulateurs Fauteuils roulants, chariots en tous genres non freinés	Mise systématique des freins au fauteuil roulants et déambulateurs à l'arrêt . Rangement pour ne pas encombrer l'espace et respecter la continuité des circuits de marche (accès aux barres d'appui murales). Communication spécifique sur ce point par tout moyen (: intranet), à l'initiative de la personne-référente (Audrey)
23	13/10/2016	Couloir , Salle à manger , chambre		Fauteuils roulants non freinés	Mise systématique des freins au fauteuil roulants et déambulateurs à l'arrêt . Rangement pour ne pas encombrer l'espace et respecter la continuité des circuits de marche (accès aux barres d'appui murales). Communication spécifique sur ce point par tout moyen (: intranet), à l'initiative de la personne-référente (Audrey)
24	13/10/2016	Couloir		.Extincteur non protégé. Risques de chutes par prise d'appui , chute aggravée par la chute de l'extincteur avec le résident	Fixation des extincteurs au mur à sécuriser à l'occasion des renouvellements . Mise en place de coffret de protection agréé
25	13/10/2016	Salle à manger		Sièges à roulettes pour soignants	Rangement hors des axes de circulation après usage
26	#####	Couloir		Sol glissant non identifié par pannonceaux	Dotation de 3 pannonceaux "sol glissant" pour leur usage simultané

N°	Date	Poste/situation	Photo 1	Description/contraintes/astreintes	Propositions d'amélioration
27	13/10/2016	Couloir		Personne chaussée de chaussons 'talons écrasés': chute, blessure par la fermeture à glissière sous le pied	Si chaussage seul-e difficile: aide au chaussage à prévoir dans le projet de soins individuels. Intervention du référent-e famille , au cas par cas .
28	13/10/2016	Couloir		Objet roulant qui ne se justifie plus , qui pourrait entraver la déambulation	Retirer l'objet de la circulation
29	13/10/2016	Sol du couloir devant blanchisserie		Lino érodé par petite dénivellation de plaque	Assurer isonivellation
30	13/10/2016	Couloir		Tapis devant sortie non pratiquée et qui occasionne dénivellation et "béance" à fort risques de chutes	Assurer isonivellation
31	13/10/2016	Couloir		Couloir encombré par un lieu de stockage sauvage de chariots	Création de l'espace de rangement des chariots
32	13/10/2016	Accueil		Siège sans accoudoir : pas d'appui efficace pour se lever et ni au passage debout-assis	Retirer et remplacer l'article par un fauteuil avec accoudoirs
33	13/10/2016	Chambre		Possible consommation d'alcool apporté par les familles et stocké dans réfrigérateur personnel	Poser par écrit les éléments adéquats dans le règlement intérieur,
34	13/10/2016	Entrée salle d'animation		Dénivellée, susceptible d'occasionner la chute	Traiter lors de la rénovation

N°	Date	Poste/situation	Photo 1	Description/contraintes/astreintes	Propositions d'amélioration
35	13/10/2016	Salle détente		Angles aigus	Retirer lors de la rénovation/réagencement
36	13/10/2016	Salle détente		Siège du salon bas	Contention ?!
37	14/10/2016	Extérieur		Chutes sur terrain accidenté	Tondre les pelouses. Ramasser les pommes au pied de l'arbre. Nivelier les extérieurs . Démousser les espaces-terrasse.
38	#####	Bilan d'entrée			Bilan : TUG , Appui unipodal, Double tâche, vitesse de marche , réalisé systématiquement par :